

Kelan korjauskelpoisuuden määrittäminen

Kelan osa	Korjauskelvoton = romu, kun	Hylkäyskoodi	Esimerkki
Laippa	<ul style="list-style-type: none"> • laippa on murtunut • laippa on lahonnut • laippa on vääntynyt 	LM LH LV	KUVA 1, LM KUVA 2, LH KUVA 3, LV
Rumpu	<ul style="list-style-type: none"> • rumpulautoja puuttuu tai niitä on rikkoontunut yli 3 kpl • rummun tukirakenne on vioittunut 	RR	KUVA 4, RR
Metalliosat	<ul style="list-style-type: none"> • metalliosia on rikkoontunut tai niitä puuttuu 	MO	KUVA 5, MO
Kelan puhtaus	<ul style="list-style-type: none"> • kela sotkettu maalilla, öljyllä tms. aineella • kela on säilytetty esim. lappeellaan maassa pitkään ja kelassa on kiinnittyneenä maa-aineksia 	KP	KUVA 6, KP KUVA 7, KP

Seuraavilla sivuilla on esimerkkikuvia tapauksista, joissa asiakkaan palauttama kela on hylätty jollakin yllä mainituista perusteista.

Prysmian Group Finland Oy pidättää oikeuden muutoksiin.

1.10.2021

2(5)



KUVA 1, LM = LAIPPA ON MURTUNUT



KUVA 2, LH = LAIPPA ON LAHONNUT

Prysmian Group Finland Oy

PL 13
FI-02401 Pikkala
Puh.. 010 5661
www.prysmiangroup.fi

Kotipaikka Kirkkonummi
Y-tunnus 2482175-1

1.10.2021

3(5)



KUVA 3, LV = LAIPPA ON VÄÄNTYNYT (ESIM. KELA ON PUDOTETTU MAAHAN AJONEUVOSTA)



KUVA 4, RR = RUMPUVIKA; RUMPULAUTOJA PUUTTUU JA TUKIRAKENNE ON VIOITTUNUT

1.10.2021

4(5)



KUVA 5, MO = METALLIOSIA PUUTTUU



KUVA 6, KP = KELAN PUHTAUS; KELA ON SOTKETTU MAALILLA TMS.

Prysmian Group Finland Oy

PL 13
FI-02401 Pikkala
Puh.. 010 5661
www.prysmiangroup.fi

Kotipaikka Kirkkonummi
Y-tunnus 2482175-1

1.10.2021

5(5)



**KUVA 7, KP = KELAN PUHTAUS; KELAA ON SÄILYTETTY LAPPEELLAAN MAASSA JA SIIHEN ON
KIINNITTYNEENÄ MAA-AINEKSIA**